

## Hochbau

### Erneuerung Eingangstreppe und Eingangsüberdachung

Auf Grund von enormen Schäden an der vorhandenen Eingangskonstruktion aus Stahlbeton war die Erneuerung der Eingangstreppe sowie der Überdachung notwendig. Die vorhandene Eingangskonstruktion wurde komplett abgebrochen und durch eine neue ersetzt.

**Bearbeitungszeitraum:** 2022-2024

**Bausumme:** 105.000 EURO

**Auftraggeber:** KWG Senftenberg mbH  
Hörlitzer Str. 34  
01968 Senftenberg



Bestand- teilweise gesperrt



Schäden an den Betonstufen



Schäden an der Treppenwange



Eingangsbereich neu

#### Leistungen unseres Büro's:

Leistungsbild Gebäude: LP 2-8 HOAI  
Leistungsbild Tragwerksplanung: LP 2-8 HOAI